



وزارة البيئة



التاريخ: ١٩ تموز ٢٠٢٥

رقم الوارد: 5570

الرقم ٧٤١٤/٤/٢٠٢٥

التاريخ الموافق ١٩/١١/٢٠٢٥

معالي
عطوفة
سعادة

الموضوع: التخلص من مخلفات الأسبست

تحية طيبة وبعد،،

أرجو معاليكم/عطوفتكم/سعادتكم التكرم بالعلم بأن مخلفات الأسبست تصنف من النفايات الخطرة التي يجب التحكم بها بموجب أحكام نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم (68) لسنة 2020 وتعديلاته ويحظر استخدامها في كافة الأعمال الإنشائية؛ وذلك لخطورتها على الصحة العامة والبيئة.

وعليه أرجو معاليكم/عطوفتكم/سعادتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لديكم بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الأسبست المتولدة عن عمليات الهدم والبناء للمباني القديمة بالتنسيق مع الوزارة لإتلافها في مركز معالجة النفايات الخطرة/سواقة للحد من آثارها السلبية على الصحة والسلامة العامة والبيئة. مع الالتزام بآلية التعامل مع مخلفات الأسبست المرفقة طياً وحسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

وزير البيئة

د. أيمن عبدالله سليمان

الأمين العام

الدكتور عمر عربيات

نسخة/ دولة رئيس الوزراء

إجراءات تغليف ونقل نفايات الأسبست (Asbestos Waste) بما يتوافق مع تعليمات إدارة النفايات الخطرة وتداولها لسنة 2019

تُصنّف نفايات الأسبست ضمن النفايات الخطرة حسب نظام إدارة النفايات الخطرة رقم (68) لسنة 2020.

1. تحضير موقع العمل:

- التأكيد من فصل مخلفات الأسبست عن باقي مخلفات الهدم والبناء في الموقع.
- تحديد منطقة العمل ووضع لوحات تحذيرية واضحة مكتوب عليها: "خطر - منطقة تحتوي على أسبست".
- يمنع دخول غير المخولين إلى المنطقة.
- التأكد من توفر معدات الوقاية الشخصية (PPE) للعاملين: بدلة واقية، كامامة مزودة بفلتر، قفازات متينة ومقاومة للمواد الكيميائية، نظارات واقية، وأحذية مغلقة.
- تفكيك ألواح الأسبست الموجودة في الأسطح والجدران بعناية وتجنب كسرها قدر الإمكان.
- ترطيب الأسبست باستمرار برذاذ ماء لمنع تطاير الغبار.
- يمنع استخدام أي أدوات تسبب تكسيراً أو طحناً قد يؤدي إلى تطاير الألياف.

2. تعبئة تغليف وتعريف النفايات:

- ترتيب ألواح الأسبست المفككة فوق بعضها البعض على طبليّة (بلاستيكية أو خشبية) بحيث لا يتجاوز ارتفاع ألواح الأسبست عن 1 م وتغليفها بمادة تغليف بلاستيكية مناسبة.
- وضع قطع الأسبست الصغيرة ومعدات السلامة المستخدمة من قبل العاملين داخل أكياس بلاستيكية سميكة مصنوعة من مادة البولي إيثيلين أو ما يشابهها وتغلق بشريط لاصق قوي أو ربطها بإحكام.
- يجب أن تكون الأكياس مقاومة للتمزق وغير قابلة للنفاذ.
- لصق بطاقة تحذيرية على كل طبليّة أو كيس مكتوب عليها: نوع النفاية ومكان تولدها (اسم المنشأة)، تاريخ التغليف.

3. تحميل ونقل النفايات:

- يتم النقل فقط بواسطة ناقل مرخص لنقل النفايات الخطرة ومسجل لدى وزارة البيئة.
- تُحمّل الأكياس بعناية دون رميها أو سحبها على الأرض.
- يجب أن تكون مركبة النقل:
 - مغلقة ومحكمة الإغلاق لمنع تطاير الغبار.
 - موسومة بوضوح بعبارة "نفايات خطرة".

4. في حال حدوث تمزق أو تسريب:

- وقف المناولة فوراً.
- ترطيب المنطقة لتثبيت الغبار.
- جمع مخلفات الأسبست بعناية وإعادة تعبئتها في أكياس جديدة.
- توثيق الحادث وإبلاغ وزارة البيئة.

11/11